


NOUVEAU



Renault Kangoo Van

L1 Blue dCi 115 7EDC Advance



Diesel

Automatique

Prix catalogue 24?775,00€

car.recommended retail price 20?563,00€
hors TVA

Conditions

Nouveau

Couleur

Blanc minéral

Type

Diesel

Transmission

Automatique

Puissance

115 cv

Émissions

137 g/km

Intérieur

Siège conducteur réglable en hauteur	Boîte à gants réfrigérée EASY LIFE avec fonction tiroir
Console centrale courte sans accoudoir	Banquette passager avec fonction bureau
Sellerie tissu avec cuir d'imitation "techno"	Volant en plastique
Housse de siège "inti" (tissu)	

Spécifications

Connexion 12V dans la zone de chargement	Boîtier de connexion pour EASYLINK
Caméra de recul	Système de freinage d'urgence actif avec détection de véhicules, cyclistes, piétons et vision nocturne
Kit de réparation de pneus	Système de surveillance de pression des pneus
Airbags conducteur et passager	Siège conducteur avec support lombaire réglable
Contrôle dynamique de trajectoire et aide au départ en pente	Easy Link avec écran 8" : système multimédia connecté avec écran tactile 8"
Navigation EASYLINK avec écran 8"	Lève-vitres électriques conducteur avec commande d'impulsions
Climatisation manuelle	Appel d'urgence (E-call)
Clé pliante avec trois boutons de commande	Capteurs de parking arrière
Aide au stationnement avant, arrières et latéraux	Replication smartphone
Régulateur et limiteur de vitesse	Airbag passager désactivable
Avertissement de ceinture de sécurité non bouclée pour le conducteur et le passager	Airbags latéraux et rideaux avant
Sans montage ISOFIX	

Extérieur

Jantes en acier de 15 pouces	Portes arrière 180° sans vitres
Pneus toutes saisons	Pare-chocs grainé noir
Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement et chauffants (asphériques des deux côtés)	Phares avec allumage automatique et essuie-glaces avant avec détecteur de pluie
Panneau latéral gauche sans fenêtre	Enjoliveurs décoratifs moyens pour roues 15"

Poignée de porte extérieure, grainé noir

Bande de protection latérale, non peinte

Porte latérale coulissante à droite sans fenêtre

Roue de secours en acier

Indicateurs de direction latéraux dans les rétroviseurs extérieurs