


NOUVEAU



Renault Kangoo Van

L1 Blue dCi 95 6BVM Advance



Diesel

Manuel

Prix catalogue 21?445,00€

car.recommended retail price 18?228,00€
hors TVA

Conditions

Nouveau

Couleur

Blanc minéral

Type

Diesel

Transmission

Manuel

Puissance

95 cv

Émissions

135 g/km

Intérieur

Siège conducteur réglable en hauteur	Boîte à gants réfrigérée EASY LIFE avec fonction tiroir
Siège passager réglable en hauteur	Console centrale courte sans accoudoir
Sellerie tissu avec cuir d'imitation "techno"	Volant en plastique
Housse de siège "inti" (tissu)	

Spécifications

Connexion 12V dans la zone de chargement	Boîtier de connexion pour EASYLINK
Caméra de recul	Système de freinage d'urgence actif avec détection de véhicules, cyclistes, piétons et vision nocturne
Kit de réparation de pneus	Système de surveillance de pression des pneus
Airbags conducteur et passager	Siège conducteur avec support lombaire réglable
Contrôle dynamique de trajectoire et aide au départ en pente	Easy Link avec écran 8" : système multimédia connecté avec écran tactile 8"
Navigation EASYLINK avec écran 8"	Lève-vitres électriques conducteur avec commande d'impulsions
Système d'attache Isofix pour siège enfant	Climatisation manuelle
Appel d'urgence (E-call)	Clé pliante avec trois boutons de commande
Capteurs de parking arrière	Aide au stationnement avant, arrières et latéraux
Replication smartphone	Régulateur et limiteur de vitesse
Airbag passager désactivable	Avertissement de ceinture de sécurité non bouclée pour le conducteur et le passager
Airbags latéraux et rideaux avant	Sans montage ISOFIX

Extérieur

Jantes en acier de 15 pouces	Portes arrière 180° sans vitres
Pare-chocs grainé noir	Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement et chauffants (asphériques des deux côtés)
Phares avec allumage automatique et essuie-glaces avant avec détecteur de pluie	Panneau latéral gauche sans fenêtre
Enjoliveurs décoratifs moyens pour roues 15"	Poignée de porte extérieure, grainé noir

Roue de secours en acier

Bande de protection latérale, non peinte

Indicateurs de direction latéraux dans les rétroviseurs extérieurs

Porte latérale coulissante à droite sans fenêtre
