


NOUVEAU



Renault Kangoo Van

L1 Blue dCi 95 6BVM Advance



Diesel

Manuel

Prix catalogue 21?950,00€

car.recommended retail price 18?657,00€
hors TVA

Conditions

Nouveau

Couleur

Blanc minéral

Type

Diesel

Transmission

Manuel

Puissance

95 cv

Émissions

135 g/km

Intérieur

Siège conducteur réglable en hauteur

Console centrale courte sans accoudoir

Sellerie tissu avec cuir d'imitation "techno"

Housse de siège "inti" (tissu)

Boîte à gants réfrigérée EASY LIFE avec fonction tiroir

Siège passager rabattable

Volant en plastique

Spécifications

Connexion 12V dans la zone de chargement

Caméra de recul

Pneus toutes saisons

Système de surveillance de pression des pneus

Siège conducteur avec support lombaire réglable

Easy Link avec écran 8" : système multimédia connecté avec écran tactile 8"

Lève-vitres électriques conducteur avec commande d'impulsions

Appel d'urgence (E-call)

Capteurs de parking arrière

Replication smartphone

Airbag passager désactivable

Airbags latéraux et rideaux avant

Boîtier de connexion pour EASYLINK

Système de freinage d'urgence actif avec détection de véhicules, cyclistes, piétons et vision nocturne

Kit de réparation de pneus

Airbags conducteur et passager

Contrôle dynamique de trajectoire et aide au départ en pente

Navigation EASYLINK avec écran 8"

Climatisation manuelle

Clé pliante avec trois boutons de commande

Aide au stationnement avant, arrières et latéraux

Régulateur et limiteur de vitesse

Avertissement de ceinture de sécurité non bouclée pour le conducteur et le passager

Sans montage ISOFIX

Extérieur

Jantes en acier de 15 pouces

Pare-chocs grainé noir

Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement et chauffants (asphériques des deux côtés)

Panneau latéral gauche sans fenêtre

Portes arrière 180° sans vitres

Roues Flexwheels Liman (16")

Phares avec allumage automatique et essuie-glaces avant avec détecteur de pluie

Enjoliveurs décoratifs moyens pour roues 15"

Poignée de porte extérieure, grainé noir

Roue de secours en acier

Bande de protection latérale, non peinte

Indicateurs de direction latéraux dans les rétroviseurs extérieurs

Porte latérale coulissante à droite sans fenêtre
