


NOUVEAU



Renault Kangoo Van

L1 Blue dCi 95 6BVM Advance



Diesel

Manuel

Prix catalogue 22?125,00€

car.recommended retail price 18?364,00€
hors TVA

Conditions

Nouveau

Couleur

Noir étoile

Type

Diesel

Transmission

Manuel

Puissance

95 cv

Émissions

135 g/km

Intérieur

Siège conducteur réglable en hauteur	Boîte à gants réfrigérée EASY LIFE avec fonction tiroir
Console centrale courte sans accoudoir	Sellerie tissu avec cuir d'imitation "techno"
Volant en plastique	Housse de siège "inti" (tissu)

Spécifications

Connexion 12V dans la zone de chargement	Boîtier de connexion pour EASYLINK
Caméra de recul	Système de freinage d'urgence actif avec détection de véhicules, cyclistes, piétons et vision nocturne
Kit de réparation de pneus	Système de surveillance de pression des pneus
Airbags conducteur et passager	Siège conducteur avec support lombaire réglable
Contrôle dynamique de trajectoire et aide au départ en pente	Easy Link avec écran 8" : système multimédia connecté avec écran tactile 8"
Navigation EASYLINK avec écran 8"	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables électriquement
Lève-vitres électriques conducteur avec commande d'impulsions	Climatisation manuelle
Appel d'urgence (E-call)	Clé pliante avec trois boutons de commande
Capteurs de parking arrière	Aide au stationnement avant, arrières et latéraux
Banquette passager avant 2 places avec compartiment de rangement sous l'assise	Replication smartphone
Régulateur et limiteur de vitesse	Airbag passager désactivable
Avertissement de ceinture de sécurité non bouclée pour le conducteur et le passager	Airbags latéraux et rideaux avant
Sans montage ISOFIX	

Extérieur

Jantes en acier de 15 pouces	Portes arrière 180° sans vitres
Pare-chocs grainé noir	Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement et chauffants (asphériques des deux côtés)
Phares avec allumage automatique et essuie-glaces avant avec détecteur de pluie	Panneau latéral gauche sans fenêtre

Enjoliveurs décoratifs moyens pour roues 15"

Poignée de porte extérieure, grainé noir

Roue de secours en acier

Bande de protection latérale, non peinte

Indicateurs de direction latéraux dans les rétroviseurs extérieurs

Porte latérale coulissante à droite sans fenêtre

