


NOUVEAU



Renault Kangoo Van

L1 Blue dCi 95 6BVM Advance



Diesel

Manuel

Prix catalogue 22?200,00€

car.recommended retail price 18?870,00€
hors TVA

Conditions

Nouveau

Couleur

Blanc minéral

Type

Diesel

Transmission

Manuel

Puissance

95 cv

Émissions

135 g/km

Intérieur

Siège conducteur réglable en hauteur	Boîte à gants réfrigérée EASY LIFE avec fonction tiroir
Console centrale courte sans accoudoir	Banquette passager avec fonction bureau
Sellerie tissu avec cuir d'imitation "techno"	Volant en plastique
Housse de siège "inti" (tissu)	

Spécifications

Connexion 12V dans la zone de chargement	Boîtier de connexion pour EASYLINK
Caméra de recul	Système de freinage d'urgence actif avec détection de véhicules, cyclistes, piétons et vision nocturne
Pneus toutes saisons	Kit de réparation de pneus
Système de surveillance de pression des pneus	Airbags conducteur et passager
Siège conducteur avec support lombaire réglable	Contrôle dynamique de trajectoire et aide au départ en pente
Easy Link avec écran 8" : système multimédia connecté avec écran tactile 8"	Navigation EASYLINK avec écran 8"
Lève-vitres électriques conducteur avec commande d'impulsions	Climatisation manuelle
Appel d'urgence (E-call)	Clé pliante avec trois boutons de commande
Capteurs de parking arrière	Aide au stationnement avant, arrières et latéraux
Replication smartphone	Régulateur et limiteur de vitesse
Airbag passager désactivable	Avertissement de ceinture de sécurité non bouclée pour le conducteur et le passager
Airbags latéraux et rideaux avant	Sans montage ISOFIX

Extérieur

Jantes en acier de 15 pouces	Portes arrière 180° sans vitres
Pare-chocs grainé noir	Roues Flexwheels Liman (16")
Rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement et chauffants (asphériques des deux côtés)	Phares avec allumage automatique et essuie-glaces avant avec détecteur de pluie
Panneau latéral gauche sans fenêtre	Enjoliveurs décoratifs moyens pour roues 15"

Poignée de porte extérieure, grainé noir

Bande de protection latérale, non peinte

Porte latérale coulissante à droite sans fenêtre

Roue de secours en acier

Indicateurs de direction latéraux dans les rétroviseurs extérieurs